

АКТ

обследования спортивного оборудования находящегося на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №188» пос. Белозерный 7/1

22.09.2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

председатель комиссии - заведующий М.В. Московская

члены комиссии: заведующий хозяйством – Л.В. Кондракова

инструктор по физическому воспитанию – Н.В. Стельмах

инструктор по физическому воспитанию – Е.И. Серова

составили настоящий Акт о том, что провели обследование спортивного оборудования, расположенного на территории детского сада, а именно:

№ п/п	Наименование оборудования	Инвентарный номер
1.	Лабиринт	110106300229
2.	Футбольные ворота	410138000247
3.	Футбольные ворота	410138000248
4.	Игровой модуль 2х башенный	410138000250
5.	Спортивный комплекс	410138000249
6.	Игровой модуль «Мишень со счетами»	410138000251
7.	Игровой модуль «Мишень со счетами»	410138000252
8.	Игровой модуль «Пеньки»	410138000253

на предмет надежного крепления. Все оборудование исправно, закреплено, не шатается. Состояние спортивного оборудования удовлетворительное.

Председатель комиссии:

заведующий



М.В. Московская

Члены комиссии:

заведующий хозяйством

инструктор по физическому воспитанию

инструктор по физическому воспитанию

Л.В. Кондракова

Н.В. Стельмах

Е.И. Серова